

## Leitungsbericht

Darmstadt [REDACTED] (Abnahme)  
DWA-M 149-2

Ortsteilname  
[REDACTED]

Straßenname  
[REDACTED]

Leitungsbezeichnung  
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung oben  
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung unten  
Anschluss an den Straßenkanal


Inspektionsdatum  
19.09.2019

Inspektionsnummer  
1


Inspektionsrichtung  
in Fließrichtung



15,51m BCAA Anschluss, Abweig, Anschluss  
offen, 100 mm, 2 Uhr, Anschluß RR  
vom Nachbarhaus vorne rechts  
Haus-Nr.2 Untersuchungsabschnitt  
11



15,59m BCBZC A3 Punktuelle Reparatur, Reparatur  
mit partieller Auskleidungs-/  
Manschettentechnik, 12-12 Uhr



17,63m BCBZC B3 Punktuelle Reparatur, Reparatur  
mit partieller Auskleidungs-/  
Manschettentechnik, 12-12 Uhr